
Percer


3- Calculer le nombre de tours minute

Proéder dans l'ordre:	1- Tracer la pièces
	2- Pointer chaque perçage
	3- Calculer le nombre de tours minute
	4- Ablocage de la pièce sur la perçeuse
	5- Perçage
	6- Ebavurage
	7- Nettoyage du poste

Foret vu en bout



Le foret tourne plus ou moins vite Il effectue ne une minute un certains nombre de tour





← 18 mètres →

Trajet parcouru par ce point du foret en 1 minute


Si le copeau ne casse pas ce point de l'arrête tranchante aura produit un copeau de 18 m de long en 1 minute

C'est ce qu'on appelle le vitesse de coupe elle va varier selon :

la dureté du métal à usiner le type d'usinage perçage taraudage etc.. La qualité de l'outil: acier rapide, carbure...

Pour l'acier doux nousprendrons une vitesse de coupe de 18 m par minute

Les vitesses sont données par les fabricants d'outils



← 18 mètres →


Pour un foret de petit diamêtre il lui faudra plus de tours pour parcourir les 18m

Plus le foret est gros plus il tourne lentement


Vitesse mal réglée: danger destruction de la pièce ou de l'outil usinage impossible



18 mètres




——18 mètres——→




← 18 mètres –

La distance parcourue par un tour = la circonférence du foret = 3,14 x diamêtre du foret



Nous allons donc effectuer l'opération suivante:



Le diamêtre du foret est donné en millimêtre il faudra donc convertir 18 m en millimêtre

La vitesse est donc de 18 x 1000 = 18 000 mm /minute

$$N_{\text{tours/minute}} = \frac{V_{\text{m/min}} \times 1000}{3,14 \times \text{diamêtre du foret en mm}}$$

tours/minute

 $V_{\text{m/min}} \times 1000$

3 x diamêtre du foret en mm

Pour faciliter les calculs on prendra une valeur de pi égal à 3

