


Pour avoir un bon serrage et une bonne qualité géométrique:


la pièce doit être:


- propre: pas de bavure, copeau, peinture, huile, graisse déchets de soudure etc..
- être serrée sur la plus grand surface posssible
- ne pas subir de flexions ou de déformations
- ne pas être en porte à faux
- immobilisée sur un support indéformable et rigide



Perçage d'une tôle


Foret en position haute sous l'efet du ressort de rappel





S'assurer qu'en position extrème basse le foret ne risque pas de percer:


le fond de l'étau les cales




Lors du perçage il ne faut pas dégrader le matériel et agir en professionnel:

On ne doit pas percer:

l' étau, les cales, la table de la machine




La tôle risque de toruner sous l'acion de coupe du foret





Jusqu'à un diamêtre de 10 mm nous avons la force de tenir avec la pince étau en cas de problème le foret cassera.


Pour un plus gros trou il faut brider la pièce.

Bridage d'une pièce












Mauvais serrage



Bon serrage





Les cales ne sont pas de la même hauteur

Mauvais serrage de la pièce Mauvaise précision du trou

