# Percer

4- Ablocage de la pièce sur la perçeuse

## Proéder dans l'ordre:

- 1- Tracer la pièces
- 2- Pointer chaque perçage


- 3- Calculer le nombre de tours minute
- 4- Ablocage de la pièce sur la perçeuse
- 5- Perçage
- 6- Ebavurage
- 7- Nettoyage du poste


Pour avoir un bon serrage et une bonne qualité géométrique:

la pièce doit être propre: pas de bavure, copeau etc..

## Perçage d'une tôle

Foret en position haute sous l'efet du ressort de rappel







Lors du perçage il ne faut pas dégrader le matériel et agir en professionnel:

### On ne doit pas percer:

l' étau, les cales, la table de la machine





La tôle risque de toruner sous l'acion de coupe du foret





Jusqu'à un diamêtre de 10 mm nous avons la force de tenir avec la pince étau en cas de problème le foret cassera.

Pour un plus gros trou il faut brider la pièce.









#### S'assurer qu'en position extrème basse le foret ne risque pas de percer:

le fond de l'éatu les cales

