
Le relais monostable pneumatique



Câblage


Chercher les composants sur le poste de câblage



La sortie est :

- rouge en Crouzet
- N°4 en télémécanique

Le repérage n'est pas toujours normalisé




Orifice de nourrice selon les constructeurs:

- Blanc en Crouzet
- N° 3 en télémécanique analogie électrique (3-4)
- N°1 orifice normalisé schrader


Mettre les tuyaux


Puis, test du composant:

- Est ce bien le bon ?
- Est t-il bien câbler?
- Est t-il en bon état ?



Analogie électrique





Mauvais câblage

Au repos le capteur ne doit pas souffler, ce qui traduirait un mauvais branchement







Tableau de fonctionnement:











Si tout est correcte raccordons le VSE (Vérin Simple Effet)




Sous l'effet du ressort celui-ci reste dans sa position repos



Fonctionnement du SAP (Système Automatisé de Production)




Si on relâche 1S4




Le vérin rentre





Les différentes parties du SAP



Equivalent électrique

