



C'est souvent la première question que l'on se pose


Lorsqu'on a vérifié que le système est convenablement alimenté





1-	Accès à un environnement sous tension dangereuse
2-	Le système n'est pas consigné (séparation des énergies non éffcetuée)
	La PO hors de vue de l'opérateur qui à le nez dans l'armoire de commande mise en marche brutalement lorsqu'on actionne le contacteur peut occasionn des accidents.

Ce test est facile à mettre en oeuvre mais il est très dangereux.



RIN