




Conditions de démarrage




















S'il y a plusieurs vérins dont on veut s'assurer de la position au démarrage on mettra les capteurs donnant cette position de départ:

> 1S1 pour 1A 2S1 pour 2A 3S1 pour 3A etc..

Ainsi le SAP ne démarrera que si les actionneur sont dans leur position de départ

